

Keskusta-alueen toimenpiteet vuoden 2011 esteettömyysselvityksessä ja niiden toteutuminen

Kohde- numero	Toimenpiteet	Luokka 1=kiireell. 2=tavanom.	Kommentit
<b>Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala/ Kadut ja ympäristö</b>			
1	Suojateiden reunatukijärjestelyt toteutetaan esteettömyyssohjeiden mukaisesti. Myös jalkakäytävän taso tarkistetaan. Laivatien eteläpään luiskaukset rakennetaan maks. 8 % kaltevuuteen.	1	
2	Suojateiden reunatukijärjestelyt toteutetaan esteettömyyssohjeiden mukaisesti. Myös jalkakäytävän taso tarkistetaan.	1	14 kohteesta 4 on korjaamatta.
3	Epätasainen jalkakäytävä pinnotetaan uudelleen pienillä betonilaatoilla tai betoni-kivillä.	2	6 kohteesta 4 on korjaamatta vähintään osittain.
4	Pysäkkialue korotetaan, reunatuen näkyvä osuus linja-auton etu- ja keskioven kohdalla 12 cm.	2	Pysäkki on poistettu käytöstä.
5	Jyrkälle väyläosuudelle lisätään käsijohde kiinteistön puoleiselle laidalle kahdelle korkeudelle 90 cm ja 70 cm.	2	Kirkkokadun länsireunalla on kaide kahdella tasolla, mutta itäreunalta kaitteet puuttuvat.
6	Portaisiin lisätään istutusten puolelle (keskialue) käsijohteet kahdelle korkeudelle (90 cm ja 70 cm). Käsijohteet jatkuvat myös lepotasanteiden kohdilla.	1	Portaita kunnostetaan parhaillaan.
7	Rakennetaan portaat uudelleen esteettömyyssohjeiden mukaisesti.	1	
8	Portaisiin lisätään käsijohteet molemmille puolille, kahdelle korkeudelle 90 cm ja 70 cm.	1	Portaiden viereen on rakennettu luiska. Käsijohteet puuttuvat.
9	Jalkakäytävän pudotuksen kohdalle rakennetaan 90 cm korkea kevytkaide.	1	
10	Tukimuuri rakennetaan uudestaan, ajoradan reunaan asennetaan ajojohde, portaan reunaan asennetaan kevytkaide ja portaisiin käsijohde. Suojatiemerkintä kavennetaan itäreunaan käytettävissä olevan kulkutilan levyiseksi.	1	
11	Puistokäytäviin lisätään käsijohteet ainakin toiselle puolelle käytävää, kahdelle korkeudelle 90 cm ja 70 cm.	2	
12	Suojateiden reunatukijärjestelyt toteutetaan esteettömyyssohjeiden mukaisesti. Keski-kaiteen alareunaan lisätään huomiovärinen maalaus, suojatiemerkintä kavennetaan käytettävissä olevan kulkutilan levyiseksi ja suojatiemerkinnän kaitteen puoleiseen reunaan lisätään nupukiviraita.	1	Huomiovärimaalaus puuttuu.
<b>Kunnossapito</b>			
13	Yksittäinen korjattava kuoppa.	1	
14	Jalkakäytävä asfaltoidaan uudelleen ja tasoero poistetaan jalkakäytävältä.	1	
15	Käsijohteen käytön estävä kasvillisuus leikataan.	1	Vaatii jatkuvaa hoitoa.
16	Jalkakäytävä asfaltoidaan uudelleen.	1	
<b>Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala/ Kadut ja ympäristö ja kiinteistöt yhdessä</b>			
17	Rakennetaan portaat uudelleen esteettömyyssohjeiden mukaisesti.	1	
18	Epätasainen aukio pinnoitetaan uudelleen.	2	
19	Portaat puretaan.	1	
<b>Kiinteistöt</b>			
20	Käytävän seinäkkeen puolelle asennetaan varoitusalue vaaleanharmaista lohkopintaisista noppakivistä.	2	
21	Jalkakäytävän kulkutilaa madaltavat puiden oksat leikataan.	1	Vaatii jatkuvaa hoitoa.
22	Sisäänkäynnin portaat ja luiska rakennetaan uudelleen esteettömyyssohjeiden mukaisesti.	1	Kirjastoon on esteetön kulku rakennuksen pohjoispuolelta.
23	Ovenedusalueelle rakennetaan maks. 8 % kalteva luiska.	1	Valtion virastotaloon on esteetön kulku Edustatorin puolelta.
24	Rakennetaan portaat uudelleen esteettömyyssohjeiden mukaisesti.	1	
<b>Williparkki Oy</b>			
25	Pysäköintialueelle lisätään yksi le-pysäköintipaikka.	1	

	Toimenpide suoritettu
	Esteettömyyttä ei ole parannettu
	Parannustoimenpiteet parhaillaan käynnissä

Kohteet tarkastettu 11. ja 14.8.2020